




## Вакуумная упаковка



# **ВВЕДЕНИЕ**

Материалом для вакуумной упаковки являются **многослойные барьерные пленки**. Данные плёнки содержат три, пять, семь и более слоев нескольких полимеров. **Взятые по отдельности полимерные материалы, не обладают универсальными свойствами** и не способны обеспечить всю палитру потребительских свойств вакуумной упаковки. Так некоторые из них имеют прекрасные барьерные свойства по отношению к кислороду и другим газам, но в то же время хорошо проницаемы для водяного пара. Другие обеспечивают механическую прочность на разрыв, прокол, блеск, прозрачность, но проницаемы для газов и т.д. Кроме того, не все из них можно использовать в качестве сварочного слоя. **Достичь нужного результата позволяет соединение разных полимеров с нужными характеристиками в единую многослойную структуру.** В такой структуре можно комбинировать разные по свойствам и толщине слои полимеров, менять их порядок и расположение, модифицировать отдельные слои специальными добавками, варьировать общую толщину. В результате можно получить практически неограниченные возможности для разработки требуемых параметров упаковки.



Для изготовления многослойных барьерных плёнок используют, в основном, следующие полимеры:

**PET (полиэтилентерефталат или лавсан).** Имеет высокий предел прочности на растяжение, небольшое относительное удлинение при разрыве, высокую точку плавления, идеальные защитные свойства от жиров и масел, хорошие печатные свойства и высокую стойкость к истиранию. PET используется в ламинированных структурах, когда требуются сочетание защитных свойств с высокой прочностью и тепловой стабильностью. PET/PE –плёнки способны выдерживать вибрацию и ударные нагрузки при температуре ниже минус 18°C, поэтому с успехом применяются для упаковки замороженных продуктов. Недостатки PET – низкая свариваемость, предрасположенность к возникновению статического электричества и невысокий барьер к газам.

**PA (полиамид).** Является жестким материалом с высокой прочностью при разрыве и высокой стойкостью к износу, имеют высокую температуру размягчения и выдерживают стерилизацию паром до 140°C. PA сохраняет эластичность при низких температурах, так что температурный интервал их использования очень широк. PA обладает очень высокой паропроницаемостью и низкой проницаемостью по отношению к газам, поэтому их применяют в вакуумной упаковке. На PA легко наносится печать. Прозрачность PA пленок высока, особенно у ориентированного полиамида (**OPA**) , блеск также улучшается при ориентации.

**EVOH (сополимер этилена и винилового спирта).** По структуре - это кристаллизующийся материал. Температура эксплуатации: до 90°C. Температура плавления: около 170°C. Температура стеклования: примерно 60°C. Температура хрупкости: -40°C. Сочетает высокую прочность и жесткость с большим относительным удлинением при разрыве. Износостоек. Отличается высокой твердостью. Имеет антистатические свойства. Стоек к УФ–излучению. Обладает высокой химической стойкостью. Специфическая конфигурация молекул EVOH даёт полимеру очень низкую проницаемость по ароматическим веществам, кислороду и другим газам. EVOH не может использоваться в чистом виде. Под воздействием влаги он частично теряет свои барьерные свойства. Поэтому при производстве высокобарьерных плёнок слой EVOH изолируется от внешней среды слоями других полимерных материалов.


**PVDC (поливинилиденхлорид)** обладает исключительно высокими и стабильными барьерными свойствами по отношению к газам. Плёнки из PVDC обладают высокой прочностью, химической стойкостью, отличной прозрачностью, хорошо защищают от жира, свариваются при достаточно низких температурах от 120 до 150°C, являются отличным материалом для изготовления термоусадочных пакетов. К недостаткам можно отнести неустойчивость при длительном нагреве выше 60°C, а также очень высокую стоимость, хотя идеальные барьерные свойства PVDC позволяют ограничиваться очень тонким слоем.

**PE (полиэтилен).** Полиэтилен низкой плотности высокого давления (**LDPE**) является важнейшим и наиболее объёмным компонентом многослойных барьерных плёнок. Изменяя параметры полимеризации и применяя различные добавки, получают полиэтилен с необходимыми эксплуатационными свойствами. Полиэтиленовые слои придают плёнке необходимую свариваемость, влагонепроницаемость и механическую прочность.

**PP (полипропилен),** в отличие от полиэтилена, менее плотный (0,90 г/см<sup>3</sup>), более твёрдый и износостойкий материал. Начинает размягчаться при 140°C, температура плавления 175°C. Химически стоек, почти не подвергается коррозионному растрескиванию. Недостаток: высокая чувствительность к свету и кислороду, которая может быть значительно снижена путём введения стабилизаторов. Двухосная ориентация полипропилена (**BOPP**) повышает его прочность при растяжении, прозрачность, блеск, сопротивление удару.

Внедряя различные **добавки** в многослойную структуру полимерных плёнок можно значительно расширить их возможности, придать дополнительные свойства:


- ✓ способность препятствовать запотеванию при перепаде температур / **анти-фог (AF)**;
- ✓ легкое вскрытие упаковки (**peel - эффект**)
- ✓ увеличение поверхностного скольжения;
- ✓ поглощение ультрафиолетового спектра светового излучения;
- ✓ обеззараживание поверхности;
- ✓ изменение блеска или придание шероховатости;
- ✓ увеличение эластичности или жёсткости;
- ✓ устойчивость к воздействию высоких или низких температур;
- ✓ улучшение свариваемости через жир и загрязнения и т.д.



Многослойные барьерные плёнки производят двумя основными способами: **ламинацией и соэкструзией**. Для того, чтобы получить материал с более широким набором требуемых качеств, нередко эти два метода комбинируют.

В процессе **соэкструзии** происходит слияние различных по природе и свойствам полимеров в единый плёночный материал. Струи расплавленных пластических масс из отдельных экструдеров подаются в фильтры общей соэкструзионной головки. Совмещение слоёв, разных по молекулярному строению, достигается за счёт экструдирования между ними адгезивов (связывающих составов).


Соэкструзия бывает **плоскощелевая** (каст) и **рукавная** (выдувная). При плоскощелевой соэкструзии плёночное полотно формируется на охлаждающем барабане, который принимает расплав полимеров через плоскую щель соэкструзионной головки.




При выдувной соэкструзии расплав полимеров раздувается в плёночный рукав через соэкструзионную головку, имеющую цилиндрическую форму. Рукавный метод позволяет легко регулировать ширину многослойной плёнки, а также даёт возможность изготавливать плёнки с термоусадочными свойствами.

Преимущества плоскощелевой соэкструзии заключаются в получении лучших оптических свойств и низкой разнотолщинности плёнки

Схема  
соэкструзии с раздувом  
пятислойной полимерной  
барьерной плёнки





Процесс **ламинации** представляет собой соединение с помощью клея разных материалов в общую сложную структуру. Полученный таким образом ламинат обладает улучшенными физическими, химическими и механическими качествами, которые образуются в результате сочетания и взаимного влияния полезных свойств составляющих его компонентов.

Ламинация позволяет создавать прочные полимерные плёнки с **межслойной печатью**. Большим преимуществом при этом является возможность предварительного нанесения печати на очень тонкую плёнку, которая затем наклеивается на более толстую основу. Это, помимо хорошего внешнего вида и надёжной защиты красок, позволяет сократить расходы в печатном производстве.

В процессе хранения пищевых продуктов происходят химические и микробиологические изменения, в которых важную роль играют кислород, влажность, свет и температура. Из них максимальные органолептические изменения продукта при хранении обуславливают кислород и пары воды. В присутствии кислорода, содержащегося в воздухе, происходят процессы окисления самого продукта, что влечет за собой потерю его питательных и вкусовых качеств, ценных ферментов, изменение его вида и запаха. Присутствие кислорода в совокупности с влагой также способствует развитию большинства видов микроорганизмов.

Вакуумирование представляет собой процесс удаления кислорода из упаковки. А материал, из которого изготовлена вакуумная упаковка, препятствует дальнейшему проникновению газов и паров воды внутрь упаковки. В результате вакуумирования процесс порчи продуктов замедляется .

**Главным фактором, влияющим на сроки хранения продукта в вакуумной упаковке, является проницаемость полимерных материалов к газам, прежде всего к кислороду.** Значение проницаемости выражается в объеме кислорода (кубические сантиметры, 1 cc=1 ml=1 cm<sup>3</sup>), который проникает через поверхность (в м<sup>2</sup>) в течение 24 часов при определенном давлении: **проницаемость=см<sup>3</sup>/м<sup>2</sup>/24 ч/атм.**

Проницаемость материалов толщиной 25 мкр. по кислороду при 23°C и влажности 65% см<sup>3</sup> / м<sup>2</sup> / сутки равна:

**EVOH** - примерно 0,5 (многослойные барьерные материалы, содержащие данный слой являются **ВЫСОКОБАРЬЕРНЫМИ**)

**PA (полиамид)** – примерно 30 (многослойные барьерные материалы, содержащие данный слой являются **СРЕДНЕБАРЬЕРНЫМИ**)

**PET (лавсан)** – примерно 80 (многослойные барьерные материалы, содержащие данный слой являются **НИЗКОБАРЬЕРНЫМИ**)

# *ВАКУУМНЫЕ ТРЕХШОВНЫЕ ПАКЕТЫ*





Схема упаковки в вакуумные пакеты достаточно проста. Продукцию, уложенную в пакеты, помещают в камеру вакуумноупаковочной машины. Потом откачивают воздух и производят запайку швов. В результате плёнка равномерно облегает продукт, вокруг которого создан вакуум.

## Вакуумный пакет из пленки PET/PE

<b>Структура</b>	Ламинат PET (полиэтилентерефталата или лавсана) и PE (полиэтилена). PET - 12 микрон. PE - может быть разной толщины в зависимости от требований к уровню механической прочности.
<b>Барьерный слой</b>	PET
<b>Толщина, мкм</b>	65, 100, 120. Возможны другие толщины (под заказ).
<b>Размеры пакета</b>	Мин 50x100 мм, Макс 1000x1200 мм
<b>Преимущества</b>	✓ высокая прочность на разрыв и растяжение; ✓ высокая стойкость к истиранию и перегибам; ✓ высокая размерная стабильность; ✓ великолепная защита от водяных паров, жиров и масел; ✓ способность выдерживать вибрацию и ударные нагрузки при температуре ниже минус 18°C. ✓ прекрасно походят для упаковки замороженных продуктов. ✓ хорошие печатные свойства успешно используются в цветных пакетах

## Вакуумный пакет из пленки PA/PE

<b>Структура</b>	Многослойный соэкструзионный материал PA (полиамид)/PE (полиэтилен). Первый слой PA расположен внутри и закрыт слоями PE. Второй слой PA находится снаружи и выполняет свои защитные функции, а также благодаря своей тугоплавкости, препятствует загрязнению сварочных планок вакуумно-упаковочной машины, увеличивая тем самым скорость и качество процесса упаковки. В слои PE введены специальные добавки, улучшающие пропайку сквозь жир, увеличивающие поверхностное скольжение, защиту от плесени и микробов, повышение блеска, уменьшение электростатических зарядов на поверхности.
<b>Барьерный слой</b>	Слои полиамида (PA) создают барьер для проникновения кислорода, а также обладает высокой прочностью на разрыв и прокол.
<b>Толщина, мкм</b>	70, 80, 100, 120. Возможны другие толщины (под заказ).
<b>Размеры пакета</b>	Мин 50x100 мм, Макс 1000x1200 мм
<b>Преимущества</b>	✓низкая проницаемость к водяным парам и посторонним запахам; ✓стойкость к механическим воздействиям; ✓высокая прозрачность и блеск ; ✓отличная свариваемость внутренних слоёв, в том числе через жир и микрочастицы; ✓прекрасная герметичность швов, ✓Идеально подходит для упаковки мясной и рыбной продукции, созревших сыров, куриных полуфабрикатов, овощей.

## Вакуумный пакет из пленки ОРА/РЕ

<b>Структура</b>	Соэкструзионный материал ОРА (ориентированный полиамид)/РЕ (полиэтилен).
<b>Барьерный слой</b>	Слой ориентированного полиамида (ОРА) создаёт барьер для проникновения кислорода, а также обладает антипокольными свойствами.
<b>Толщина, мкм</b>	<b>68, 95, 100, 125.</b> Возможны другие толщины (под заказ).
<b>Размеры пакета</b>	Мин 50x100 мм, Макс 1000x1200 мм
<b>Преимущества</b>	✓низкая проницаемость к водяным парам и посторонним запахам; ✓антипрокольные свойства (сохранность вакуума несмотря на самые острые кости); ✓высокая прозрачность и блеск ; ✓прекрасная герметичность швов, ✓идеально подходит для упаковки рыбной продукции и мясной продукции на кости.

## Вакуумный пакет из пленки PA/EVOH/PE

<b>Структура</b>	Соэкструзионный материал PA (полиамид) / EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) / PE (полиэтилен). Структура гарантирует надёжную защиту от внешних повреждений, проникновения газов, водяных паров, ароматов и посторонних запахов.
<b>Барьерный слой</b>	Слой PA (полиамида) и высокобарьерного материала EVOH (сополимер этилена и винилового спирта)
<b>Толщина, мкм</b>	60 и 65. Возможны другие толщины (под заказ).
<b>Размеры пакета</b>	Мин 50x100 мм, Макс 1000x1200 мм
<b>Преимущества</b>	✓длительное время обеспечивает стабильность модифицированной газовой атмосферы внутри упаковки и непроницаемость для кислорода, влаги и агрессивных сред снаружи.; ✓высокая прозрачность и блеск ; ✓прекрасная герметичность швов, ✓идеально подходит для упаковки продуктов в модифицированной газовой среде.

## Пакет с просечками

штамп



## Пакет с прорубкой



прорубка  
"сомбреро"

штамп



## **ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВЕСА ПАКЕТА:**

**((длина x ширина) x 2 слоя пленки) x толщина материала) x 1000**

Пример: пакет 200\*300\*72 мкр  
 $( 0,2 \times 0,3 ) \times 2 \times 0,072 \times 1000 = 8,64$  грамма

## **ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВЕСА КЛИЕНТСКОГО ЗАКАЗА:**

**((длина x ширина) x 2 слоя пленки) x толщина материала) x  
количество шт. пакетов в заказе**

Пример: пакет 300\*400\*100 мкр в количестве 200 000 шт.  
 $( 0,3 \times 0,4 ) \times 2 \times 0,1 \times 200 000 = 4 800$  кг

## ВАКУУМНЫЕ ПАКЕТЫ С ПЕЧАТЬЮ

**Процесс изготовления вакуумных пакетов с печатью состоит из нескольких основных этапов:**

- ✓ разработка и согласование макета изображения,
- ✓ изготовление клише-штампа для нанесения печати,
- ✓ подготовка полимерных барьерных плёнок,
- ✓ нанесение печати на плёнку,
- ✓ ламинация (склеивание плёнок) при межслойной печати,
- ✓ изготовление пакетов из плёнки с печатью.

При заказе вакуумных пакетов с печатью нужно учитывать минимальный тираж, меньше которого изготовление пакетов становится экономически нецелесообразным. Всё дело в том, что на каждом этапе производства происходят технологические потери основных и расходных материалов. Сумма этих затрат практически постоянна и не зависит от величины партии. При маленьком тираже себестоимость одного пакета может превысить все разумные нормы. **Минимальный тираж печатной продукции составляет 500 кг. пленки с печатью.** Например, для пакета размерами 160 x 250 мм при толщине плёнки 80 мкр минимальная партия при двухсторонней печати будет составлять 80 тыс. штук, при печати на одной стороне 160 тыс. штук.

Для изготовления пакетов применяют плёнки с двумя видами печати: поверхностной и межслойной. В первом случае краска наносится на поверхность многослойной плёнки, во втором – на один из слоёв, который в процессе последующего ламинации (склеивания) покрывает другие слои. В результате краска оказывается внутри многослойной плёнки.

**Приблизительные сроки изготовления: пакеты с флексопечатью - от 35-45 календарных дней, пакеты с ротогравюрной печатью - от 60 календарных дней, термоусадочные пакеты с печатью - от 60 календарных дней.** Цены на каждый заказ рассчитываются отдельно при предоставлении оригинала макета. **Предварительная оплата – не менее 70% от суммы заказа.**

# **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВАКУУМНЫХ ПАКЕТОВ.**

## **Вакуумирование.**

- ✓ Соблюдайте чистоту в зоне сварки.
- ✓ Подбирайте оптимальные режимы: глубину вакуума, время и температуру сварки. Рекомендованные режимы указаны в технических характеристиках пленок, из которых изготовлены вакуумные пакеты.
- ✓ При укладке пакета на сварные планки избегайте складок и морщин.
- ✓ Не допускайте попадание посторонних включений между свариваемыми сторонами пакета.
- ✓ При старте работы вакуумной машины регулируйте режимы постепенно: в первые 15 минут происходит стабилизация рабочей температуры.
- ✓ Периодически проверяйте качество сварного шва. Он должен быть непрерывным с отпечатком сварочного элемента.
- ✓ Не допускайте пережога или слабой сварки шва.
- ✓ Проверяйте, достигнут ли желаемый вакуум в пакете.
- ✓ Следите, чтобы продукт в пакете был расположен как можно ближе к сварной балке.

## **Хранение.**

- ✓ Пакеты должны храниться в сухих и чистых помещениях, в жёстких коробках.
- ✓ Пакеты должны быть защищены от длительного воздействия прямых солнечных лучей.
- ✓ Пакеты должны быть защищены от сильных механических воздействий, ударов и проколов.
- ✓ Не допускайте возникновения складок и загибов.
- ✓ Пакеты, хранившиеся при температуре ниже 0°C, перед применением следует выдержать не менее 24 часов при комнатной температуре без вскрытия заводской упаковки.
- ✓ Неиспользованные пакеты нужно хранить в заводской упаковке.
- ✓ Гарантийный срок хранения пакетов – 1 год.